



**ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH
ORAZ RUCHU DROGOWEGO I TOWAROZNAWSTWA**
INŻ. MARIAN DZIECIUCH, 44-113 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 58, tel. 664 985 820
NIP 645-214-48-12 REGON 278158820

Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
„POLEKSMOT” w Katowicach, zrzeszonego w POLSKIM ZWIĄZKU MOTOROWYM

Autor opinii:

*Rzeczoznawca motoryzacyjny Poleksmot,
Rzeczoznawca maszynowy Poleksmot,
Rzeczoznawca Ministra Infrastruktury RS001369,
Stały biegły sądowy SO w Gliwicach*

mgr inż. Krzysztof Klaus

OPINIA TECHNICZNA Nr GD37/23, Data badania: 09.02.2023 r.

Zleceniodawca: Straż Miejska w Zabrze

Adres: ul. Stalmacha 9, 41-800 Zabrze

Pismo, znak :

z dnia: 08.02.2023 r.

Zakres oceny: *) ustalenie stanu technicznego i wartości rynkowej samochodu.

Cel i przeznaczenie: dla potrzeb własnych.

Dane pojazdu:

<i>Marka, model</i>	<i>Typ, wersja</i>	<i>Rodzaj nadwozia, ilość drzwi</i>	<i>Ilość miejsc siedzących</i>	<i>Numer rejestracyjny</i>
RENAULT, TRAFIC	dCi 115	5	8	SZ6251A
<i>Numer nad/podwozia /VIN/</i>	<i>Rok produkcji</i>	<i>Data 1-szej rejestracji</i>	<i>Data ważności badania tech.</i>	<i>Kolor i rodzaj lakieru</i>
VF1FLAHA6BV418001	2011	27.09.2011	17.09.2022	2 warstwowy metalizowany
<i>Rodzaj silnika</i>	<i>Poj. skokowa silnika</i>	<i>Moc silnika w kW</i>	<i>Rodzaj skrzynki biegów</i>	<i>Wskaźanie drogomierza podane</i>
ZS	1995	84	manualna	372 462 km
<i>Ilość osi</i>	<i>Rozstaw osi</i>	<i>Rodzaj zawieszenia</i>	<i>d m c</i>	<i>ładowność</i>
2	-	-	-	-

Pojazd zbadano w Zabrze w obecności przedstawiciela zleceniodawcy – poniżej dokumentacja fotograficzna:















Stan techniczny pojazdu zgodnie z przeprowadzonymi oględzinami:

1. Silnik:

Zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez serwis MOTOER w Zabrze silnik wymaga remontu kapitalnego. Zgodnie z przedstawionym kosztorysem koszt naprawy został oszacowany na kwotę 35 991 zł brutto. Do wymiany zakwalifikowano min.:

- pompa wtryskowa,
- 4 wtryskiwacze,
- 4 świece żarowe,
- zestaw łańcucha rozrządu,
- 4 tłoki łącznie z pierścieniami,
- zestaw sprzęgła,
- rozrusznik,
- turbosprężarkę.

2. Podwozie:

- brak uszkodzeń.

2. Nadwozie:

- poszycie progu prawego – uszkodzenia powierzchni lakierowej z korozją,

3. Wyposażenie nadwozia:

- poszycia tapicerskie siedzeń – uszkodzone,
- kratki nawiewów wyłamane.

5. Zawieszenie przednie z układem kierowniczym:

- powiększone luzy na końcówkach drążków kierowniczych,
- uszkodzone ogumienie koła TL,

6. Układ hamulcowy:

- znacznie zużyte tarcze i klocki hamulcowe osi przedniej.

6. Inne:

- brak ważnego badania technicznego,
- obręcze kół silnie skorodowane,

Ocena ogólna

Badany samochód posiada uszkodzenia silnika, wyposażenia nadwozia i uszkodzenia powierzchni lakierowej. Naprawa przedmiotowego samochodu przeprowadzona zgodnie z technologią i wymogami producenta jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Wartość rynkowa pojazdu uszkodzonego na dzień oględzin ustalona w komputerowym systemie Info-Ekspert wynosi 4100 zł brutto,

/wycena w programie Info-Ekspert stanowi integralną część niniejszej opinii/.

Sporządzono w 2 egz.

Wykonano 24 szt. zdjęć.

Zastrzeżenia ograniczające:

1. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny, nie może ona być wykorzystana do innego celu niż jest określony w treści wyceny.
2. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za: usterki, wady i uszkodzenia ukryte, błędy w montażu, następstwa użytkowania oraz stan prawny pojazdu i przedłożonych dokumentów oraz skutki wykorzystania oceny.
3. Oceny technicznej przedmiotu dokonano jedynie w zakresie niezbędnym do ustalenia jego wartości.
4. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za cenę równą oszacowanej wartości.

Za biuro

Rzeczoznawca

Data 16.02.2023r

Zespół Rzeczoznawców Motoryzacyjnych
i Maszynowych oraz Ruchu Drogowego
i Towaroznawstwa M. Dzieciuch
44-113 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 58
tel. 607 574 908, e-mail: rzeczoznawca.dzieciuch@wp.pl
NIP: 645 214 48 12, Regon: 278158820

